Рис 9 Схема подключения трехжильного сетевого шнура
" Остальное см рис 8

Рис 1

Ш15

Цепь	Конт
~220В	1
50Гц	2

Ш15

Цепь	Конт
~220	2
Корпус	1
~220	3
	4

КОНТР ТОЧКИ Ш16

Конт	Цепь
4А	+12,6В
2А	+30В
3А	+12,6В
4А	-6,3В
5А	-12,6В
6А	-12,6В
1Б	+250В
5Б	Корпус

Входит в У5

К преобразователю высоковольтному У12

Схема источников питания

www.Jois.ru