
+20V
L2
C1
R3
VD1
VD2
DA1
XN1
R1
C2
C3
VD3
R4
VD4
R2
+20V
R6
VD7
VD8
R8
VT1
C4
R9
C6
R5
VD5
VD6
C5
L1
R7
XN2
VD9
VD10
R11
C7
DA2
R13
XN3
C9
R10
C8
VD11
R12
VD12
+20V
R14
R15
R19
+20V
XN4
VT2
R16
R18
C10
C12
R17
VD13
R20
R22
VT5
VT3
XN5
VT4
VT6
C11
R21
R23
C13
C14
3
4
5
6
7
8
9
10
+20V
X1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
КОНТ 4,Г 3,В 7,Ж 1,А 5,Д 8,З 9,М 11,П 13,Н 12,М 10,К
ЦЕПЬ ВЫХОД ОС | ВХОД ПУ | ВЫХОД БЗУ | КОРПУС | ВЫХОД ПУ | ВХОД | КОРПУС | -10V | КОРПУС | ВЫХОД | +20V