

Лист регистрации изменений

Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц)	№ докум.	Входящий № сопроводительного докум.	Подпись	Дата
измененных	замененных	новых	аннулированных	в докум.				

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Измеритель шума и вибрации ВШВ-003

Методы и средства поверки

5Ф2.745.009 МУ

В Н И М А Н И Е !

В связи с модернизацией измерителя шума и вибрации ВШВ-003
в методических указаниях 5Ф2.745.009 МУ проводятся следующие изменения:

Номер листа	Обозначение	Напечатано	Следует читать
7	п. I.3.1	...влажность воздуха (65±15)%	...влажность воздуха (30-80)%
7	п. I.3.1	...давление (100±4)кПа (750±30мм рт.ст.)	...давление (84-106)кПа (630-795 мм рт.ст)
9	п. I.3.5.1	С помощью кабеля 5Ф6.644.090 длиной 5м...	С помощью кабеля 5м ...
II	п. I.3.5.2	...кабелем 5Ф6.644.090 (5м)...	... с кабелем (5м)...
I4	Рис. I.1.	... ПМ-3 5Ф2.032.06I, кабель 5Ф6.644.090)	...ПМ-3 5Ф2.032.06I с кабелем 5м)
I6	Рис. I.2	...ПМ-3 5Ф2.032.00I, кабель 5Ф6.644.090)	...ПМ3 5Ф2.032.06I с кабелем 5м).

- 1.1.2.0
4. Определение погрешности градуировки измерителя ВШВ-003 по свободному звуковому полю I.4.4
 5. Определение номинального основного затухания комплекта фильтров I.4.5
 6. Определение основной относительной погрешности измерителя ВШВ-003 при измерении среднего квадратического значения виброускорения I.4.6
 7. Определение основной относительной погрешности измерителя ВШВ-003 при измерении среднего квадратического значения виброскорости I.4.8

- 3 -

Продолжение табл. I.1

Наименование операций	Номера пунктов раздела
8. Определение неравномерности амплитудно-частотной характеристики измерителя ВШВ-003 при измерении среднего квадратического значения виброускорения	I.4.7
Определение неравномерности амплитудно-частотной характеристики измерителя ВШВ-003 при измерении среднего квадратического значения виброскорости	I.4.9
I.2. Средства поверки	
При проведении поверки должны применяться средства поверки, указанные в табл. I.2.	

Таблица I.2

Наименование средств поверки	Нормативно-технические характеристики
I. Генератор сигналов низкочастотный Г3-56/1 СИЗ.265.010 ТУ	Диапазон частот 20 Гц - 200 кГц Основная погрешность по частоте $\pm (1 + \frac{50}{f_n})\%$ в диапазоне частот от 200 до 20000 Гц; $\pm (2 + \frac{50}{f_n})\%$ в диапазоне частот от 20 до 200 Гц и 20000 Гц до 200 кГц f_n - номинальное значение частоты по шкале генератора. Нестабильность частоты: 20 · 10 ⁻⁴ Гц за 15 мин, 50 · 10 ⁻⁴ Гц за 3 ч.

I. ПОВЕРКА ИЗМЕРИТЕЛЯ ШУМА И ВИБРАЦИИ ВШВ-003
(в дальнейшем - измеритель ВШВ-003)

Проверка измерителя ВШВ-003 устанавливает методы и средства периодической поверки его.

Периодическая поверка должна проводиться органами Госстандарта СССР не реже одного раза в год, а также после ремонта.

I.I. Операции поверки

I.I.I. При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в табл. I.I.

Таблица I.I

Наименование операций	Номера пунктов раздела
1. Внешний осмотр	I.4.1
2. От пробование	I.4.2
3. Определение уровня собственных шумов измерителя ВШВ-003	I.4.3
4. Определение погрешности градуировки измерителя ВШВ-003 по свободному звуковому полю	I.4.4
5. Определение номинального основного затухания комплекта фильтров	I.4.5
6. Определение основной относительной погрешности измерителя ВШВ-003 при измерении среднего квадратического значения виброускорения	I.4.6
7. Определение основной относительной погрешности измерителя ВШВ-003 при измерении среднего квадратического значения виброскорости	I.4.8

Продолжение табл. I.I

Наименование операций	Номера пунктов раздела
8. Определение неравномерности амплитудно-частотной характеристики измерителя ВШВ-003 при измерении среднего квадратического значения виброускорения Определение неравномерности амплитудно-частотной характеристики измерителя ВШВ-003 при измерении среднего квадратического значения виброскорости	I.4.7 I.4.9

I.2. Средства поверки

При проведении поверки должны применяться средства поверки, указанные в табл. I.2.

Таблица I.2

Наименование средств поверки	Нормативно-технические характеристики
I. Генератор сигналов низкочастотный Г3-56/1 СИЗ.265.010 ТУ	Диапазон частот 20 Гц - 200 кГц Основная погрешность по частоте $\pm (1 + \frac{50}{f_n})\%$ в диапазоне частот от 200 до 20000 Гц; $\pm (2 + \frac{50}{f_n})\%$ в диапазоне частот от 20 до 200 Гц и 20000 Гц до 200 кГц f_n - номинальное значение частоты по шкале генератора. Нестабильность частоты: $20 \cdot 10^{-4}$ Гц за 15 мин, $50 \cdot 10^{-4}$ Гц за 3 ч.

Продолжение табл. I.2

Наименование средств поверки	Нормативно-технические характеристики
2. Генератор сигналов низкочастотный ГЗ-102 ЕХ3.265.016 ТУ	ВЫХОД: 49 В; 4 Вт; 0-100 дБ; 600 Ом. Коэффициент гармоник 0,5-2%. Диапазон частот от 20 Гц до 0,2 МГц. Погрешность установки частоты $\pm (I + \frac{50}{f_n})\%$ в диапазоне от 20 до 20000 Гц; $\pm 1,5\%$ в диапазоне от 20 до 200 кГц, где f_n – устанавливаемая по шкале частота в Гц. Нестабильность частоты: 10 · 10^{-4} Гц (20 Гц - 20 кГц); 20 · 10^{-4} Гц (20-200 кГц) за 15 мин. 50 · 10^{-4} Гц за 3 ч. Выход: 7,75 В; 0-100 дБ; 600 Ом. Коэффициент гармоник 0,02-0,2 %
3. Генератор сигналов специальной формы Гб-26 ЕХ2.211.019 ТО	Величина основной погрешности установки амплитуды (I-10 В) не превышает $\pm 2,5\%$ в диапазоне частот 0,5-100 Гц и $\pm 3\%$ в остальном диапазоне. Диапазон частот 0,001 до 10000 Гц.
4. Вольтметр эффективных значений Ф584 ТУ 25-04.2087-73	Диапазон частот 10-10 ⁶ Гц. Погрешность измерения для диапазона 10 мВ - 10 В; 50 Гц-100 кГц $\pm 0,5\%$ 30-50 Гц; 100 кГц-1 МГц $\pm 1\%$ 20-30 Гц $\pm 1,5\%$

Продолжение табл. I.2

Наименование средств поверки	Нормативно-технические характеристики
5. Милливольтметр В3-38 ЯИ2.710.033 ТУ	Диапазон измерения от 0,1 мВ до 300 В Диапазон частот от 20 Гц до 5 МГц. Погрешность измерения 2,5-4% (45 Гц-1 МГц), до 6% (на остальных частотах). Входное сопротивление, емкость: 5 МОм; 30 пФ (I-300 мВ); 4 МОм; 15 пФ (I-300 В) Диапазон измеряемых частот от 0,1 Гц до 10 МГц.
6. Частотомер-хронометр цифровой Ф5041 ТУ 25-04-2415-74	Длительность измеряемых импульсов $10-10^3$ мкс. Относительная погрешность δ_f определяется по формуле $\delta_f = \pm (I \cdot 10^6 + \frac{T_{изм} \cdot f_{изм}}{\tau_{изм} \cdot f_{изм}}) \cdot 100$ где $T_{изм}$ – время измерения частоты, с; $f_{изм}$ – значение измеряемой частоты, Гц.
7. Прибор для поверки аттенюаторов Д1-13 АБГ2.727.000 ПС	Коэффициент ослабления от 0 до 90 дБ через 10 дБ переменного или постоянного напряжения. Рабочий диапазон частот 0-5 МГц $R_{вх} и R_{вых} = (37,5 \pm 0,2)$ Ом. $U_{вх}$ наибольшее 1,5 В. Основная наибольшая погрешность ослабления не более $\pm 0,021$ дБ.

Продолжение табл. 1.2

наименование средств поверки	Нормативно-технические характеристики
8. Капсюль микрофонный конденсаторный М101 545.843.003 ПС	Частотный диапазон 20-18000 Гц (аттестованный службой метрологии)
9. Предусилитель микрофонный ИМ-1 502.032.002 ПС	Частотный диапазон от 20 до 40000 Гц, неравномерность амплитудно-частотной характеристики не более $\pm 0,3$ дБ, Коэффициент передачи $0,8 \pm 0,1$.
10. Блок питания универсальный НПУ 502.087.042 ПС	Максимальный входной сигнал 17,6 В Диапазон частот от 2 до 40000 Гц Выходные постоянные напряжения: $(28 \pm 1,2)$ В; (200 ± 2) В; (140 ± 2) В; (800 ± 8) В; (10 ± 1) В. Напряжение пульсации 2 мВ (кроме 800 В)
II. Усилитель измерительный низкочастотный У4-28	Погрешность коэффициента усиления на частоте 1000 Гц $\pm 0,3$ дБ; в диапазоне частот 20 Гц-20 кГц $\pm 0,6$; в диапазоне частот 2-20 Гц и 20-200 кГц $\pm 0,8$ дБ.
12. Фильтры электрические ФЭ-1 25-06.1168-79	Частотный диапазон I от 22,4 до 22400 Гц. Частотный диапазон II от 1,8 до 200000 Гц. Основное затухание на средненоминальных частотах трёхоктавных и октавных фильтров ($0 \pm 0,5$) дБ.

Продолжение табл. 1.2

Наименование средств поверки	Нормативно-технические характеристики
13. Камера заглушенная	Частотный диапазон 0,5-40 кГц Погрешность градуировки по свободному полю $\pm 0,5$ дБ.
14. Стационарное образцовое виброкалибровочное устройство СОВКУ-68 ТУ2506-III3-72	Рабочий диапазон частот от 1 до 50000 Гц Погрешность воспроизведения параметров вибрации не более $\pm 5\%$.

Примечание. Указанные приборы и калибровочные средства могут быть заменены аналогичными, обеспечивающими необходимую точность измерения и воспроизведения, прошедших метрологическую аттестацию в органах государственной метрологической службы.

I.3. Условия поверки

I.3.1. При проведении поверки должны соблюдаться нормальные условия применения:

температура окружающего воздуха $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$;
относительная влажность воздуха $(65 \pm 15)\%$;
атмосферное давление (100 ± 4) кПа (750 ± 30 мм рт.ст);
напряжение питающей сети $(220 \pm 4,4)$ В;
частота питающей сети $(50 \pm 0,5)$ Гц.

I.3.2. Образцовые измерительные установки, применяемые при поверке измерителя ВШВ-003 как шумометра, должны быть размещены в лабораторном помещении, имеющем уровень помех звукового давления не более 50 дБ на частотной характеристике С.


1.3.3. Уровень измеряемого звукового давления измерителем ВШВ-003, используемого шумомером, должен превышать уровень помех не менее чем на 15 дБ на частотной характеристике С.

1.3.4. Подготовка к поверке измерителя ВШВ-003

Проверьте механическую исправность его органов управления и разъемов. Выдержите измеритель ВШВ-003 в течение 24 ч при нормальных условиях применения, если в момент транспортировки он находился при температуре ниже минус 10°С.

При работе от элементов 373 необходимо прибор измерительный вынуть из футляра. С заднего отсека прибора измерительного снять крышку и вставить пять штук элементов 373, которые находятся в укладочном ящике и закрыть крышку.


При работе от сети переменного тока 220 В, необходимо элементы 373 вынуть из отсека и вставить источник питания 5Ф2.087.064 и закрыть крышку заднего отсека.



Заземлите прибор измерительный, соединив гнездо  с заземленной шиной.

Механическим корректором нуля показывающего прибора установите стрелку показывающего прибора на деление 0 шкалы 0-10.

Примечание. Прибор измерительный может работать в горизонтальном и вертикальном положениях, поэтому установку нуля механическим корректором нуля производите в том положении прибора измерительного, в котором будут проводиться измерения.


Включение прибора измерительного производите переключателем РОД РАБОТЫ.

Установите переключатель РОД РАБОТЫ в положение  . В этом положении осуществляется контроль напряжения элементов. Стрелка показывающего прибора должна находиться в пределах от 7 до 10 верхней шкалы. О наличии питания также сигнализирует свечение одного из светодиодов переключателя ДЕЛИТЕЛЬ, dB 1,2.

Установите переключатель РОД РАБОТЫ в положение  или  . Измеритель ВШВ-003 готов к поверке.

1.3.5. Перед поверкой измерителя ВШВ-003 проводится его калибровка.

1.3.5.1. Электрическая калибровка измерителя ВШВ-003 при использовании его в качестве шумомера


С помощью кабеля 5Ф6.644.090 длиной 5 м соедините предусилитель ПМ-3 с разъемом  прибора измерительного. Эквивалент капсюля П-16 соедините с предусилителем ПМ-3. Кабелем соединительным 5Ф6.644.249 длиной 0,5 м соедините эквивалент капсюля П-16 с гнездом 50mV прибора измерительного.

Переключатели прибора измерительного установите в положения:


ДЕЛИТЕЛЬ, dB 1 - 40;




ДЕЛИТЕЛЬ, dB 2 - 50;

ФИЛЬТРЫ - ЛИН;

РОД РАБОТЫ - 

Примечание. Надпись ДЕЛИТЕЛЬ, dB является общей для переключателей I и 2.

Нажмите кнопку КАЛИБР и после 2 мин установления рабочего режима установите потенциометром  стрелку показывающего прибора на деление 4 шкалы децибел. При этом необходимо помнить, что прежде, чем произвести электрическую калибровку, определите положение прибора измерительного во время работы, и произведите установку 0.

Величина калибровочного сигнала в этом случае будет равна 94дБ, что соответствует чувствительности капсюля М101 50 мВ Па⁻¹. Для отсчета результата измерения используйте световое табло, которое фиксирует сумму положений переключателя ДЕЛИТЕЛЬ, dB 1,2 по шкале   М101 , напротив светящегося светодиода, определите цифру, которая в данном случае равна 90 и прибавьте к ней показание по шкале стрелочного прибора. Если чувствительность капсюля отличается от 50 мВ Па⁻¹, то потенциометром  установите стрелку показы-

- 10 -

вающего прибора на числовую отметку верхней шкалы $-\infty \div 10 \text{ dB}$ в соответствии с табл. I.3.

Таблица I.3

Паспортное значение уровня чувствительности капсюля MIOI в dB (см.паспорт 5Ф5.843.003 ПС)	Числовая отметка по шкале прибора измерительного при калибровке, dB
от минус 23 до минус 23,25	I
св.минус 23,25 до минус 23,75	1,5
св.минус 23,75 до минус 24,25	2
св.минус 24,25 до минус 24,75	2,5
св.минус 24,75 до минус 25,25	3
св.минус 25,25 до минус 25,75	3,5
св.минус 25,75 до минус 26,25	4
св.минус 26,25 до минус 26,75	4,5
св.минус 26,75 до минус 27,25	5
св.минус 27,25 до минус 27,75	5,5
св.минус 27,75 до минус 28,25	6
св.минус 28,25 до минус 28,75	6,5
св.минус 28,75 до минус 29	7

После калибровки отключите кнопку КАЛИБР.

Кнопки: \checkmark , $I \frac{1}{\text{kHz}}$ и ФИЛЬТРЫ ОКТАВНЫЕ, Hz должны быть отключены (т.е. в отжатом состоянии). Переключатель РОД РАБОТЫ установлен в положение ОТКЛ. Отсоедините эквивалент капсюля П-16 от предусилителя ПМ-3 и осторожно соедините капсюль MIOI с предусилителем ПМ-3 и затем переключатель РОД РАБОТЫ установить в положение F - измеритель ВШВ-003 готов к работе.

I.3.5.2. Электрическая калибровка измерителя ВШВ-003 при использовании его в качестве виброметра.

Предусилитель ПМ-3 соедините с переходником 5Ф5.282.167 и кабелем

- II -

5Ф6.644.090 (5м) с разъемом прибора измерительного. Вход переходника 5Ф5.282.167 соедините с кабелем 5Ф6.644.249 длиной 0,5 м с гнездом 50 mV прибора измерительного.

Переключатели прибора измерительного установите в положения:
ДЕЛИТЕЛЬ, dB I - 40;
ДЕЛИТЕЛЬ, dB2 - 50;
ФИЛЬТРЫ - ЛИН;
РОД РАБОТЫ - F

Нажмите кнопку КАЛИБР и после 2 мин установления рабочего режима установите потенциометром стрелку показывающего прибора на отметку средней шкалы 0-10 в соответствии с табл. I.4.

Таблица I.4

Действительное значение коэффициентов преобразования вибропреобразователей, Числовые отметки по шкале прибора измерительного при калибровке измерителя ВШВ-003

ДН-3	ДН-4	
от 9 до 9,4	от 0,9 до 0,94	5,4
св.9,4 до 9,8	св.0,94 до 0,98	5,2
св.9,8 до 10,2	св.0,98 до 1,02	5,0
св.10,2 до 10,6	св.1,02 до 1,06	4,8
св.10,6 до II	св.1,06 до 1,1	4,6

Например. Пусть паспортное значение коэффициента преобразование вибропреобразователя ДН-3 составляет $10,8 \text{ mV} \cdot \text{m}^{-1}$. Тогда, в соответствии с табл. I.4, при электрической калибровке измерителя ВШВ-003 стрелку показывающего прибора следует установить на деление 4,6 шкалы 0-10.

I.3.6. Измерительные приборы, применяемые для поверки измерителя ВШВ-003, должны иметь действующие свидетельства о поверке.

1.4. Проведение поверки

1.4.1. Внешний осмотр

При внешнем осмотре измерителя ВШВ-003 должно быть установлено:
наличие технической документации и комплекта поставки в соответствии с табл.3.1 его паспорта 5Ф2.745.009 ПС;

наличие маркировки (тип, порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя, его товарный знак и т.д.);
отсутствие электрических неисправностей и механических повреждений;

отсутствие обрывов в соединительных кабелях;
наличие свежих источников (батарей) питания.

1.4.2. Опробование

При проведении опробования измерителя ВШВ-003 необходимо определить его работоспособность по п.1.3.5.

1.4.3. Уровень собственных шумов измерителя ВШВ-003 должен соответствовать данным табл.1.5 и 1.6.

Таблица 1.5

Эквивалент капсюля микрофонного I" П-16	Эквивалентные значения уровня собственных шумов, дБ				
	Частотная характеристика				
Фильтры октавные	A	B	C	ЛИН	
16 31,5-4000 Гц					
8000Гц					
25	20	20	25	25	30

Таблица 1.6

Переходник 5Ф2.282.167	Эквивалентное значение уровня собственных шумов	
	виброускорения, м.с^{-2}	виброскорости, мм.с^{-1}
	$2,5 \cdot 10^{-3}$	0,020

Проверку уровня собственных шумов измерителя ВШВ-003 проводите следующим образом.

Откалибруйте измеритель ВШВ-003 по п.1.3.5.1 на числовую отметку 4 верхней шкалы, затем отключите кнопку КАЛИБР и отсоедините эквивалент капсюля П-16 от кабеля 5Ф6.644.249. В гнездо эквивалента капсюля вставьте заглушку П4 5Ф6.433.007 (из комплекта измерителя ВШВ-003).

Переключатели прибора измерительного установите в положения:
ДЕЛИТЕЛЬ, dB 1 - 20;
ДЕЛИТЕЛЬ, dB 2 - 0.

Проведите по шкале показывающего прибора с учетом цифрового значения в ряду dB MIOI, отсчет уровней собственных шумов в децибелах для всех частотных характеристик А, В, С, ЛИН, ФИЛЬТРЫ ОКТАВНЫЕ, Hz. При измерении по частотной характеристике ЛИН переключатель РОД РАБОТЫ установить в положение S, ДЕЛИТЕЛЬ, dB в положение 10, а при измерении в октавных полосах частот нажать кнопку ФИЛЬТРЫ ОКТАВНЫЕ, Hz и переключать переключатель ФИЛЬТРЫ ОКТАВНЫЕ, Hz последовательно от 16 до 8000Hz. После этого опять откалибруйте измеритель ВШВ-003 по п.1.3.5.2 на числовую отметку 5 средней шкалы, только вместо эквивалента капсюля примените переходник 5Ф2.282.167. Затем аналогично изложенному при положении переключателя ДЕЛИТЕЛЬ, dB 2 - 0 проведите отсчет уровня собственных шумов по характеристике ЛИН виброускорения, используя шкалу m.s^{-2} для вибропреобразователя ДН-3 и виброскорости при нажатой кнопке V, используя шкалу mm.s^{-1} для вибропреобразователя ДН-3.


1.4.4. Погрешность градуировки измерителя ВШВ-003 по свободному полю не должна быть более $\pm 0,7$ дБ.

Проведите калибровку по п.1.3.5.1 с учетом табл.1.3.

Проверку погрешности градуировки проводите по ГОСТ 17187-81.

1.4.5. Номинальное основное затухание комплекта фильтров $N_n = 0$ дБ, отклонение основного номинального затухания от частотной характеристики ЛИН не более $\pm 0,5$ дБ.

Проверку номинального основного затухания комплекта фильтров и его отклонения от частотной характеристики ЛИН проводите по рис. I.1



- 1 - генератор сигналов низкочастотный ГЗ-102;
- 2 - генератор сигналов специальной формы Г6-26;
- 2,6 - вольтметры эффективных значений Ф584;
- 3 - частотомер-хронометр цифровой Ф5041;
- 4 - эквивалент капсюля микрофонного 1" П-16 (из комплекта измерителя ВШВ-003);
- 5 - измеритель ВШВ-003 (в составе: прибор измерительный 5Ф2.002.072, предусилитель микрофонный ПМ-3 5Ф2.032.061, кабель 5Ф6.644.090).

Рис. I.1.

Проведите предварительно электрическую калибровку по п. I.3.5.1 на числовую отметку 4 по верхней шкале и после этого соедините приборы по рис. I.1.

Переключатели измерителя ВШВ-003 установите в положения:
ДЕЛИТЕЛЬ, dB 1 - 60;
ДЕЛИТЕЛЬ, dB 2 - 50;
ФИЛЬТРЫ - ЛИН;
ФИЛЬТРЫ ОКТАВНЫЕ, НГц - 1000;
РОД РАБОТЫ - F.

От генератора I (ГЗ-102) через эквивалент капсюля 4 подайте

напряжение 0,9 В частотой 1000 Гц на прибор 5, контроль напряжения и частоты проводите вольтметром 2 и частотомером 3. Напряжение U_1 на гнезде \ominus прибора 5 измерьте вольтметром 6, после этого нажмите кнопку ФИЛЬТРЫ ОКТАВНЫЕ, НГц и вторично измерьте напряжение U_2 на гнезде \ominus и по результатам измерения напряжений U_1 и U_2 определите отклонение основного затухания Δ ЛИН частотной характеристики Δ ЛИН в децибелах по формуле

$$\Delta \text{ЛИН} = 20 \log \frac{U_1}{U_2} \quad (\text{I.1})$$

где U_1 - напряжение на гнезде \ominus прибора 5 на частотной характеристике ЛИН на средних геометрических частотах 16; 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц, В;

U_2 - напряжение на гнезде \ominus прибора 5 на средних геометрических частотах каждого октавного фильтра соответственно, В.

Поддерживая по вольтметру 2 напряжение генератора I постоянным, аналогичные измерения провести с остальными октавными фильтрами, используя переключатель ФИЛЬТРЫ ОКТАВНЫЕ, НГц. Частоту генератора I контролировать частотомером 3. При измерении на частотах ниже 31,5 Гц использовать генератор Г6-26.

I.4.6. Основная относительная погрешность измерителя ВШВ-003 при измерении среднего квадратического значения виброускорения не более $\pm 10\%$.

I.4.6.1. Проверку основной относительной погрешности измерения виброускорения в динамическом диапазоне от 8 до 10^3 м.с^{-2} проводите по ГОСТ 8.246-77, предварительно откалибровав измеритель ВШВ-003 по п. I.3.5.2 с учетом табл. I.4.

I.4.6.2. Проверку основной относительной погрешности измерения виброускорения:

от 8 до $5 \cdot 10^{-2} \text{ м.с}^{-2}$ с вибропреобразователем ДН-4;

от 8 до $5 \cdot 10^{-3} \text{ м.с}^{-2}$ с вибропреобразователем ДН-3

проводите по рис. I.2.

Таблица I.8

Вибропреобразователь ДН-3								
Напряжение генератора I мВ	50				90			
	0	20	40	60	0	20	40	60
Расчетное значение виброускорения, м.с ⁻²	5	0,5	15·10 ²	5·10 ³	9	0,9	9·10 ⁻²	9·10 ⁻³

- 1 - генератор сигналов низкочастотный ГЗ-102,
генератор сигналов специальной формы Г6-26;
2 - вольтметр эффективных значений Ф584;
3 - частотомер-хронометр цифровой Ф504I;
4 - прибор для поверки аттенюаторов Д1-13;
5 - переходник 5Ф2.282.167
(из комплекта измерителя ВШВ-003);
6 - измеритель ВШВ-003 (в составе: прибор измерительный
5Ф2.002.072, предусилитель микрофонный ПМ-3 5Ф2.032.061,
кабель 5Ф6.644.090).

Рис. I.2

Проведите предварительно электрическую калибровку по п. I.3.5.2 на числовую отметку 5 средней шкалы, затем отключите кнопку КАЛИБР после этого соедините приборы по рис. I.2.

От генератора I (ГЗ-102) при включенной нагрузке 600Ω и пределе шкалы 100мV подавайте напряжение в соответствии с табл. I.7 и I.8 частотой 900 Гц через приборы 4 и 5 на измеритель 6

Таблица I.7

Вибропреобразователь ДН-4									
Напряжение генератора I, мВ	5					9			
	0	10	20	30	40	0	10	20	30
ДЕЦИБЕЛЫ прибора 4	0	10	20	30	40	0	10	20	30
Расчетное значение виброускорения, м.с ⁻²	5	1,58	0,5	0,158	0,058	9	2,85	0,9	0,285

Измерение напряжений на выходе прибора 4, при положении его переключателя ДЕЦИБЕЛЫ - 0, проводите прибором 2, а затем измерьте напряжение на выходе генератора I и в процессе поверки поддерживайте в соответствии с табл. I.7 и I.8. Частоту генератора I измеряйте частотомером 3.

Основную относительную погрешность для каждого диапазона измерения среднего квадратического значения виброускорения определите по формуле в процентах и она не должна превышать ± 8%.

$$\delta = \frac{\sqrt{v_n} - \sqrt{v_g}}{\sqrt{v_g}} \cdot 100;$$

$\sqrt{v_n}$ - соответствующее показание прибора 6;

$\sqrt{v_g}$ - расчетное значение виброускорения, вироскорости.

I.4.7. Неравномерность амплитудно-частотной характеристики измерителя ВШВ-003 при измерении среднего квадратического значения виброускорения в диапазоне частот от 10 до 20000 Гц не более ±10%.

I.4.7. Проверку неравномерности амплитудно-частотной характеристики измерителя ВШВ-003 по виброускорению в диапазоне частот от 20 до 10000 Гц проводите по ГОСТ 8.246-77, предварительно откалибровав измеритель ВШВ-003 по п. I.3.5.2 с учетом табл. I.4.

I.4.7. Проверку неравномерности амплитудно-частотной характеристики по виброускорению в диапазоне частот от 10 до 20 Гц проводите по рис. I.2 без прибора 4 в следующей последовательности.

Произведите электрическую калибровку прибора 6 по п. I.3.5.2 на

числовую отметку 5 средней шкалы, затем отключите кнопку КАЛИБР.

Переключатели прибора 6 установите в положения:

ДЕЛИТЕЛЬ, дБ I - 20;

ДЕЛИТЕЛЬ, дБ 2 - 50;

ФИЛЬТРЫ - ЛИН;

РОД РАБОТЫ - S.

Установите выходное напряжение генератора I (Г6-26) на частоте 900 Гц, равным 8 мВ среднего квадратического значения.

Напряжение 9 мВ соответствует следующим значениям виброускорения: 8 м.с^{-2} для вибропреобразователя ДН-4;

$0,8 \text{ м.с}^{-2}$ для вибропреобразователя ДН-3,

с учетом их номинальных коэффициентов преобразования $1 \text{ мВ.м}^{-1} \text{ с}^2$ и $10 \text{ мВ.м}^{-1} \cdot \text{с}^2$ соответственно.

Подайте напряжение генератора I (Г6-26), равное 8 мВ, на вход переходника 5 и произведите измерения виброускорения прибором 6 на частоте 900 Гц. Частоту генератора I измеряйте частотомером 3, а напряжение - вольтметром 2.

Устанавливайте частоты генератора I 10; 12,5; 16; 20 Гц и измеряйте виброускорение прибором 6.

Неравномерность амплитудно-частотной характеристики измерителя ВШВ-003 γ при измерении виброускорения не более $\pm 8\%$ и определяется по формуле в процентах

$$\gamma = \frac{\sqrt{n} - \sqrt{6}}{\sqrt{6}} \cdot 100; \quad (1.3)$$

где \sqrt{n} - максимальное или минимальное показание прибора 6;

$\sqrt{6}$ - показание прибора 6 на частоте 900 Гц.

1.4.8. Основная относительная погрешность измерителя ВШВ-003 при измерении среднего квадратического значения виброскорости не более $\pm 10\%$.

1.4.8.1. Проверку основной относительной погрешности измерения виброскорости в динамическом диапазоне от 6 до 57 мм.с^{-1} проводите

на частоте (900 ± 80) Гц, а в диапазоне от 57 до 250 мм.с^{-1} на частоте (200 ± 20) Гц по методике, изложенной в ГОСТ 8.246-77, предварительно откалибровав измеритель ВШВ-003 с учетом табл. I.4.

1.4.8.2. Проверку основной относительной погрешности измерения виброскорости в динамическом диапазоне от 250 до 10^4 мм.с^{-1} проводите по рис. I.2. без прибора 4.

Произведите электрическую калибровку прибора 6 по п. I.3.5.2 на числовую отметку 5 средней шкалы, затем отключите кнопку КАЛИБР и включите кнопку \checkmark .

Подайте сигнал от генератора I (Г6-26) через переходник 5 на прибор 6, частотой 10 Гц и величиной, указанной в табл. I.9 и, получая расчетные значения виброскорости для вибропреобразователя ДН-4 (при номинальном коэффициенте преобразования 1 мВ/м.с^{-2}). Напряжение и частоту генератора I измеряйте вольтметром 2 и частотомером 3 соответственно.

Таблица I.9

Напряжение генератора I, мВ	8	9	25	28	80	90	250	280	565
Расчетное значение виброскорости, мм.с^{-1}	127	143	398	446	1270	1440	3980	4460	9000
ДЕЛИТЕЛЬ, дБ I прибора 6	30	30	40	40	50	50	60	60	60
ДЕЛИТЕЛЬ, дБ 2 прибора 6	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Аналогично изложенному в соответствии с табл. I.10 проведите проверку измерителя ВШВ-003 при расчетных значениях виброскорости для вибропреобразователя ДН-3 (при номинальном его коэффициенте преобразования $10 \text{ мВ.м}^{-1} \cdot \text{с}^2$).

Таблица I.10

Напряжение генератора I, в	80	90	250	280	800	900	2500	2800	5650
Расчетное значение виброскорости мм.с^{-1}	127	143	398	446	1270	1430	3980	4460	9000
ДЕЛИТЕЛЬ dB2 прибора 6	50	50	60	60	70	70	80	80	80
ДЕЛИТЕЛЬ dB2 прибора 6	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Основную относительную погрешность измерения среднего квадратического значения виброскорости определите по формуле (I.2), и она не должна превышать $\pm 8\%$.

I.4.8.3. Проверку основной относительной погрешности измерения виброскорости в динамическом диапазоне от $5 \cdot 10^{-2}$ до 6 мм.с^{-1} проводите по рис. I.2.

Производите электрическую калибровку прибора 6 по п. I.3.5.2 на числовую отметку 5 средней шкалы, затем отключите кнопку КАЛИБР и включите кнопку \checkmark .

От генератора I (Г3-102) при включеной нагрузке 600Ω и пределе шкалы I \checkmark) подайте сигнал частотой 900 Гц на вход прибора 4 при положении его переключателя ДЕЦИБЕЛЬ-0. Установите с помощью генератора I напряжение на выходе прибора 4 в соответствии с табл. I.11, контроль напряжения и частоты проводите вольтметром 2 и частотометром 3 соответственно.

Основную относительную погрешность измерения среднего квадратического значения виброскорости определите по формуле (I.2), и она не должна превышать $\pm 8\%$.

Таблица I.11

Напряжение генератора, мВ	340					510					
	ДЕЦИБЕЛЬ прибора 4	0	10	20	30	40	0	10	20	30	40
Расчетное значение виброскорости мм.с^{-1}	6,00	1,90	0,60	0,190	0,060	9	2,85	0,90	0,285	0,090	
ДЕЛИТЕЛЬ dB1 прибора 6	60	50	40	30	20	60	50	40	30	20	
ДЕЛИТЕЛЬ dB2 прибора 6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	

I.4.9. Неравномерность амплитудно-частотной характеристики измерителя ВШВ-003 при измерении среднего квадратического значения виброскорости в диапазоне частот от 10 до 2800 Гц не более $\pm 10\%$.

I.4.9.1. Проверку неравномерности амплитудно-частотной характеристики измерителя ВШВ-003 по виброскорости в диапазоне частот от 20 до 2800 Гц проводите по ГОСТ 8.246-77, предварительно откалибровав измеритель ВШВ-003 с учетом табл. I.4.

I.4.9.2. Проверку неравномерности амплитудно-частотной характеристики измерителя ВШВ-003 по виброскорости в диапазоне частот от 10 до 20 Гц проводите по рис. I.2 (без прибора 4) в следующей последовательности.

Произведите электрическую калибровку прибора 6 по п. I.3.5.2 на числовую отметку 5 средней шкалы, затем отключите кнопку КАЛИБР и включите кнопку \checkmark .

От генератора I (Г6-26) подайте напряжение и частоту в соответствии с табл. I.12 и измеряйте виброскорость прибором 6.

Расчетное значение виброскорости равно 900 мм.с^{-1} для вибро преобразователя ДН-3 и 9000 мм.с^{-1} для вибро преобразователя ДН-4.

Вольтметром 2 и частотомером 3 измеряйте напряжение и частоту генератора I соответственно.

Таблица I.12

Частота, Гц	10	12,5	16
Напряжение генератора, мВ	562	703	900
ДЕЛИТЕЛЬ, дБ 1 прибора 6		60	
ДЕЛИТЕЛЬ, дБ 2 прибора 6			50

Неравномерность амплитудно-частотной характеристики по виброскорости определяйте по формуле (9.3) при $\sqrt{\delta} = 900$ (9000) мм.с^{-1} , и она не должна превышать $\pm 8\%$.

I.5. Оформление результатов поверки

I.5.1. Обработка результатов измерения - по ГОСТ 17187-81, ГОСТ 8.246-77.

I.5.2. При положительных результатах поверки на измеритель ВШВ-003 выдается свидетельство установленной формы и наносится поверительное клеймо.

I.5.3. Измеритель ВШВ-003, не удовлетворяющий требованиям настоящих методических указаний, к применению не допускается и на него выдается извещение о непригодности с указанием неисправности. При этом поверительное клеймо должно быть погашено.

РАЗРАБОТАНЫ СКБ "Виброприбор"

ИСПОЛНИТЕЛИ

Главный инженер	В.П.Шевченко
ГКП	Г.Н.Учакин
Нач-к сектора	А.Б.Косивец
Нач-к сектора	В.К.Желтобрюхов
ОНС	В.И.Судак